


Upåvirket magnet

P1 - C

P2 - D



Påvirket magnet

P1 - A

P2 - B

Dreneringen kobles til ved trykk over 250 bar,
ellers skal den plugges.