


Anvisning till 500-81- för rundpumpning utan seriekoppling

ANV122

SV

Ventilslid:	500-81-
Flöde:	80 liter/min (se tryckfallsdiagram)
Max tryck	350 bar (1-2 sektioner) 300 bar (3 sektioner) 270 bar (4-7 sektioner)
Max mottryck i returgavel:	25 bar
Uttag:	P.A och B 1/2" BSP, T 3/4 BSP
Temp. arbetsområde:	-30° till +80 °C
Filtrering:	60-90 µm
Rekommenderad olja:	Mineralbaserad olja
Handtag:	Ingår i alla paket
Spakfunktion:	Återfjädrande om ej annat anges
Seriekoppling:	Serienippel monteras i tankport och en plugg demonteras för att öppna ny tankport
Säkerhetsventil:	Justerbar i standardutförande 81-200 bar (finns även i utförande 15-80 bar och 201-380 bar)

Vid installation av hydraulventiler, använd endast tätningsbrickor som tätning, inte gängtape, lin eller liknande. Förvissa Er om ifall ventilpaketet skall seriekopplas eller bara ha en ren retur till tank. Förväxla inte dessa installationssätt. Om tryckbegränsare finns skall denna justeras till rätt tryck.



2021-10-27




Olssons i Ellös AB • Tfn 0304-751010
Slätthultsvägen 12 • 474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com

Anvisning till 500-81- för rundpumpning med seriekoppling

SV

Ventilslid:	500-81-
Flöde:	80 liter/min (se tryckfallsdiagram)
Max tryck	350 bar (1-2 sektioner) 300 bar (3 sektioner) 270 bar (4-7 sektioner)
Max mottryck i returgavel:	25 bar
Uttag:	P.A och B 1/2" BSP, T 3/4 BSP
Temp. arbetsområde:	-30° till +80 °C
Filtrering:	60-90 µm
Rekommenderad olja:	Mineralbaserad olja
Handtag:	Ingår i alla paket
Spakfunktion:	Återfjädrande om ej annat anges
Seriekoppling:	Serienippel monteras i tankport och en plugg demonteras för att öppna ny tankport
Säkerhetsventil:	Justerbar i standardutförande 81-200 bar (finns även i utförande 15-80 bar och 201-380 bar)

Vid installation av hydraulventiler, använd endast tätningbrickor som tätning, inte gängtape, lin eller liknande. Förvissa Er om ifall ventilpaketet skall seriekopplas eller bara ha en ren retur till tank. Förväxla inte dessa installationsätt. Om tryckbegränsare finns skall denna justeras till rätt tryck.



2021-10-27