

Hydrauliikkasuodattimen ohje


BM-795120

ANV152


FI



Alkuperäinen rakenne



Korvaava rakenne



Asenna uusi hydraulisuodatin,
tuotenumero
BM-795120 seuraavan järjestyksen
mukaisesti:

HUOM!

Välihyly asetetaan ylimmäiseksi.

Suodatin asetetaan välihylyyn alle.

Suosittelun vaihtoväli: 500 tuntia

2021-11-08



Olsson Parts

Olssons i Ellös AB • Puh. +46 304-751010
Slätthultsvägen 12 • SE-474 31 Ellös
www.olssonparts.com • order@olssonparts.com